
11+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
−2.00%
−25.00%
4.00:1


12+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
−2.00%
−25.00%
4.00:1


10+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50


11+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
−2.00%
−25.00%
4.00:1


13+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-2.00%
-25.00%
Base%
Base%
4.00:1


14+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-2.00%
-25.00%
Base%
Bases
4.00:1


12+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-2.00%
-25.00%
Base%
Base%
4.00:1


13+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-2.00%
-25.00%
Base%
Base%
4.00:1


15+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
−2.00%
−25.00%
4.00:1


16+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
−2.00%
−25.00%
4.00:1


14+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
−2.00%
−25.00%
4.00:1


15+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
−2.00%
−25.00%
4.00:1


17+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
−2.00%
−25.00%
Base
4.00:1


18+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
2.00:1
−25.00%
−2.00%
Base
−1.97%
4.00:1


16+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
−2.00%
−25.00%
Base
4.00:1


17+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
−2.00%
−25.00%
Base
4.00:1


19+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
Base
−2.00%
2.00:1
2.00%
Base
−4.00:1


20+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
−4.00:1
Base
−2.00%
2.00%
Base
−4.00:1


18+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
Base
−2.00%
2.00:1
0.61%
Base
−4.00:1


19+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
Base
−2.00%
2.00:1
2.00%
Base
−4.00:1


21+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
−4.00:1
Base
−2.00%
2.00%
Base
−4.00:1


22+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
−4.00:1
Base
−2.00%
2.00%
Base
−3.50:1


20+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
−4.00:1
Base
−2.00%
2.00%
Base
−4.00:1


21+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
−4.00:1
Base
−2.00%
2.00%
Base
−4.00:1


23+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
−0.85%
Base
4.00:1
−2.00%
Base
−4.00:1


24+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
1.73%
Base
4.00:1
−2.00%
Base
−4.00:1


22+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
−2.00%
Base
−4.00:1
0.88%
Base
−3.50:1


23+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
−2.00%
Base
−4.00:1
−1.70%
Base
−4.00:1


25+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
−2.00%
Base
4.00:1


26+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
4.00:1
2.00%
Base
−2.00%
Base
4.00:1


24+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
4.00:1
Base
2.00%
−2.00%
Base
4.00:1


25+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
4.00:1
Base
2.00%
−2.00%
Base
4.00:1


27+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-4.00:1
Base
-0.25%
Base
-2.00%
Base
Base
4.00:1


28+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
-2.00%
Base
-2.00%
Base
Base
4.00:1


26+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-4.00:1
Base
2.00%
Base
-2.00%
Base
Base
-4.00:1


27+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-4.00:1
Base
2.00%
Base
-2.00%
Base
Base
4.00:1


29+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
-2.00%
Base
Base
4.00:1


30+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
-2.00%
Base
Base
4.00:1


28+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
-2.00%
Base
Base
4.00:1


29+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
-2.00%
Base
Base
4.00:1


31+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
4.00:1


32+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
−2.00%
Base
Base
4.00:1


30+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
4.00:1


31+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
4.00:1


33+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
4.00:1


34+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
4.00:1


32+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
4.00:1


33+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
4.00:1


35+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
4.00:1


36+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
4.00:1


34+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
4.00:1


35+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
4.00:1


37+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
−4.00:1


38+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
−4.00:1


36+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
2.00:1


37+00.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
4.00:1
Base
−2.00%
Base
−2.00%
Base
Base
4.00:1


38+50.00
GOODRICH
1160
1150
1140
1130
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50
−2.00%
Base
4.00:1
−2.00%
Base
Base
4.00:1